

M.R. 185



①



R1300 - R1302



R1312 - R1313 - R1317 - R1318  
R1322 - R1323 - R1327 - R1328

RENAULT 15 17

I.S.


INFORMATIONS SERVICE  
SERVICE INFORMATION  
SERVICE-INFORMATIONEN  
SERVICE INFORMATION  
INFORMACIONES SERVICIO  
INFORMAZIONI SERVIZIO  
SERVICEINFORMASJONER  
SERVICE INFORMATIE  
SERVICEINFORMATION

8 A

MARS 1980  
EDITION FRANÇAISE

RENAULT 15 - 1302

RENAULT 17 - 1312  
1322



MOTEUR

Cette note intéresse : L'atelier, le M.P.R.

OPERATIONS CODIFIÉES : Pas de modification.


MODIFICATION DU CARTER-CYLINDRES POUR LES MOTEURS 807-10/11

Les carters cylindres nus équipant les moteurs 807-10/11 des véhicules types 1302 - 1312 - 1322 vendus au M.P.R. ne comportent plus les 3 taraudages (A) de fixation de l'équerre renfort utilisée pour les véhicules à ventilateur mécanique.

Lors de la réception d'un tel carter ou d'un moteur échange-standard de ces véhicules, il est donc nécessaire de réaliser localement ces 3 taraudages au moyen d'un taraud M7 x 100 sur une profondeur de 13mm.

Nota :

Les 3 trous lisses sont réalisés d'origine sur les carter-cylindres.



83909

Scé 0422

